

<u>Vand</u> (Komunikacija)		<u>šul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>4</u>) <u>144</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Želvos</u> (Gatvė)		<u>3715</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopet. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		157,59	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	157,59	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1500	2,01	155,58	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	65	Viršus 1,78	155,81	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 81-31.5698... Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1999 m. mėn. 18 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	32	Viršus 1,78	155,81	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		