

3

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>94</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Želvos</u> (Gatvė)	<u>3715</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		155,49	
Žemė				0,0	155,49	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1000	2,65	152,84	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2,73	152,76
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2,76	152,73
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	2,69	152,80
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>01-315698...</u>					
	Sudarė		<u>[Signature]</u> (parašas) <u>[Signature]</u> (pavardė)			
	Patikrino		<u>[Signature]</u> (parašas) <u>[Signature]</u> (pavardė)			
	19 <u>9</u> . <u>7</u> m. mėn. <u>18</u> d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					