




KANALIZACIJA	Šulinys Nr. <u>112</u>	Planšetas <u>3777</u> (nomenklatura)	Miestas <u>Vilnius</u>	Byla.....	196 <u>7</u> m.				
Šulinio brėžinys M. 1:50  		A L T I T U D Ė S		Pririšimas 					
		Dangčio	L a t a k o			V a m z d ž i ū			
		prte įėjimo	prte išėjimo			Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2		
118.15	114.92	114.88							
A P R A Š Y M A S									
Šulinio stovis ir medžiaga <u>geras</u>		V A M Z D Ž I Ū							
		Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
Dangtis špižinis		dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
Sienos <u>plytų</u> , betono		200	<u>keram.</u>	200	<u>keram.</u>				
Dugnas <u>plytų</u> , betono		Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas				Tyrinėjimų skyrius			
K a b ė s <u>metalinis</u> 6		O b j e k t a s <u>3290</u>							
V a n d u o <u>nėra</u>		Inv. Nr.		Vyr. geodezininkas		<u>Juodis</u>		<u>Dagys</u>	
D u j o s <u>nėra</u>				Grupės vadovas					
Pastatytas 19.....m.		Data 1962 XII		Vykdytojas		<u>Ciphus</u>		<u>R...</u>	
				Braižė					
				Tikrinio					