

KANALIZACIJA

Šulinys Nr. 121

Planšetas

3777

(nomenklatūra)

Miestas



Vilnius

Byla

1962m.

Šulinio brėžinys


M. 1:50



ALTITUDES

Dangčio	Latakų		Vamzdžių	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
117,85	114,66	114,64		

Pririšimas



APRAŠYMAS

Šulinio stovis ir medžiaga <i>geras</i>	V A M Z D Ž I Ų							
Dangtis špižinis	Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
Sienos plytų , betono	200	<i>keram.</i>	200	<i>keram.</i>				
Dugnas plytų , betono	Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas						Tyrinėjamų skyrius	
Kabės <i>metalinės 5</i>	Objektas <i>3290</i>							
Vanduo <i>nėra</i>	Inv. Nr.	Vyr. geodezininkas		<i>Juozas</i>		<i>Dagys</i>		<i>AS</i>
Dujos <i>nėra</i>		Grupės vadovas		<i>E. J. J.</i>				
Pastatytas 19____m.	Data <i>1962 m.</i>	Vykdytojas						
		Braižė						
		Tikrinio						