

3718

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 11/111

Город Вильнюс

ф. "Пергале"

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
115.791	114.34	113.54		

П Р И В Я З К А

Вод.
ст.

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	200	стальн.	150	керам.				
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы стальн. 3	Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Яненас		
Наличие газа		Рук. группы		Исполнитель		Черняускас		
Год строительства 1952	Дата апрель 1960г.	Копировал		Проверил		Бинките		
						Одмините		