




<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>	Колодец № <u>11/111</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Легзале</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
<p>Чертеж колодца М 1:25</p>  <p>115.791</p> <p>114.34</p> <p>113.54</p>		О т м е т к и		<p>П Р И В Я З К А</p>  <p>Вод. метр Бензин</p> <p>1140</p> <p>600</p> <p>895</p>					
		Крышка	Лотка			Тру б			
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
	115.791	114.34	113.54						
 <p>114.34</p> <p>113.54</p> <p>600</p> <p>1140</p>		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.		200	сталь	150	керам.				
Скобы ст. стальн. 3		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды		Объект <u>искусственный колодец в дв. №</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Год строительства 19 <u>58</u>		а. Давиль	1960		Чертил		Проверил		