

3718

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 23/153		Город Вильнюс		Улица Ф. „Пергале“		Дело №		1960г			
Чертеж колодца М 1:25				О т м е т к и				П Р И В Я З К А					
				Лотка		Труба							
				у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
Крышка		114.02		112.17		112.27							
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.						Т Р У Б							
Крышка чугунная						В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
						диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.						300	кирп.	200	керам				
Дно бетон						Институт проектирования промышленного строительства						тдел изысканий	
Скобы стальн. б						Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды						Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа							Рук. группы		Х. Хей		Яненас		
Год строительства 1952						Дата	Исполнитель		А. Савицкий		Ченяускас		
						1960 г.	Копировал		В. Вигорн		Свигарите		
						Проверил				Одмините			