

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20/154

Город Вилянюс

Улица ф. "Пергале"


Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:50

114.74




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.74	112.64	112.59		

П Р И В Я З К А

вод. ст.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно бет.	100	чуг.	150	керам.				
Скобы стальн. 5	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		З. Гарт		Яненас		
Год строительства 1952	Дата май 1960 г	Исполнитель		Сергей		Черняускас		
		Чертил		Администр		Одмините		
		Проверил				Яненас		

