

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 19/156	Город Вильнюс	Улица ф. "Пергале"	Депозит №	1960 г.
--------------------	------------------	---------------	--------------------	-----------	---------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
III.11	III.66	III.95	III.01	III.26

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б							
Крышка чугунная					В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.					150	керам.	150	керам.	150	керам.	150	керам.
Дно бет.					Институт проектирования промышленного строительства							
Скобы стальн. 7					Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодез					Яненас	
Наличие газа						Рук. группы	Яненас				Черняускас	
Год строительства 1952					Дата май 1960 г.	Исполнитель	Чертил		Проверил		Одмините	
											Яненас	