

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 10/157

Город Вильнюс

Улица Ф. Пергане"

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М. 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.18	112.03	111.90		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	100	чуг.	150	керам				
Дно бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы стальн. 4	Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Яченас				
Год строительства 1952	Дата. 1960 г.	Исполнитель		Черняускас		Сверняускас		
		Копировал		Свигарите		Одмините		
		Проверил		Администр.				