

3718

Форма 54 гс

|                    |                        |                      |                   |        |                 |
|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> | Колодец № <u>01/57</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Парк</u> | Дело № | 19 <u>60</u> г. |
|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------|-----------------|

  

Чертеж колодца  
М 1: 25

| О т м е т к и |           |            |          |          |
|---------------|-----------|------------|----------|----------|
| Крышка        | Лотка     |            | Труба    |          |
|               | у входа 1 | у выхода 2 | подкл. № | подкл. № |
| 114.18        | 112.03    | 111.90     | —        | —        |

  

**П Р И В Я З К А**

  

| О П И С А Н И Е                |                                                              |               |       |             |          |             |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| Состояние колодца и матер.     |                                                              |               |       | Т Р У Б     |          |             |                 |
| Крышка чугунная                | Вход                                                         |               | Выход |             | Подкл. № |             | Подкл. №        |
| Стены кирп. бет.               | диам.                                                        | матер.        | диам. | матер.      | диам.    | матер.      | диам.           |
| Дно кирп. бет.                 | 100                                                          | кирп.         | 150   | кирп.       | —        | —           | —               |
| Скобы стальной                 | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |       |             |          |             | Отдел изысканий |
| Наличие воды                   | Объект <u>ремонт канализации</u>                             |               |       |             |          |             |                 |
| Наличие газа                   | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |       | Рук. группы |          | Исполнитель |                 |
| Год строительства 19 <u>62</u> | Дата <u>19/60</u>                                            | Исполнитель   |       | Чертит      |          | Проверит    |                 |