

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8/150

Город Вильнюс

Улица Герасовича

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 1
113.79	109.69	109.55	109.82	112.84

П Р И В Я З К А

Вод. ст.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы стальной 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 1959

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 1		
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
150	азб. бет.	150	азб. бет.	100	чуг.	150	чуг.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Объект Реконструкция молококомбината								
Инв. №	Гл. геодезист							
	Рук. группы		Зав. отд.		Инженер			
	Исполнитель		И. Б. М. -		Специалист			
	Чертил		Резинг.					
Дата апрель 1960	Проверил							

