

3718

ВОДОПРОВОД		Колодец № 7/160		Город Вильнюс		Улица Ф. Пергале		Дело №		1960 г		
Чертеж колодца М 1:25				О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
				Крыши	Дно	Трубы	Вод. ст.					
				113.78	109.63	1. 110.03 2. 110.03						
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун			Магистр	d=200							
Стены	Кирпич											
Дно	Бетон			подкл.								
Скобы	Чугун 9											
Год строит.	1952			Разводящая								
Налич. воды												
Налич. газа				Подключ.								
				Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий		
				Объект Реконструкция молококомбината								
				Инв. №	Гл. геодезист							
					Рук. группы	4/ас		Яненас				
				Дата 1960 г.	Исполнитель	[Signature]		Черняускас				
					Копировал	[Signature]		Свигарите				
					Проверил	[Signature]		Одмините				