

3748

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 1/191

Город Вильнюс

Улица Ф. Лергале"

Дело №

1960г


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
115.56	110.36	110.31		

П Р И В Я З К А

Вод. ст.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	100	чуг	200	азб цем.				
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы стальн б ф=20	Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Яненас				
Год строительства 1952	Дата 1960г.	Исполнитель		Черняускас				
		Копировал		свигарите				
		Проверил		Одмините				