

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 2/191

Город Вильнюс

Улица ф. Переломе

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
113.56	110.36	110.31		

П Р И В Я З К А

Вод. ст.





О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы стальной. 6 ф-20
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 1960

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	жур.	200	азб.бет.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		Жилищно-коммунальное хозяйство				г. Ленинград	
Инв. №	Гл. геодезист						
	Рук. группы						
	Исполнитель						
	Чертил						
Дата август 1960		Проверил					