

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 9/31

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3723

Дело №


1961 г

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
115.15	114.77	113.99		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка нет

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены кирп. 3/4

200

кер.

200

кер.

Дно земля

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Скобы нет

Объект 3-й керамических изделий "Краснос"

Наличие воды -

Инв. №

Нач. сектора

Л. Я. Я.

Яненас

Наличие газа

Рук. группы

Л. Я. Я.

Леонавичус

Год строительства

Дата

Копировала

Л. Я. Я.

Рудольвич

Проверила

Л. Я. Я.

Бинките

3.11.1961г.