



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 10/32	Город Вильнюс	Номенклатура планшета 3723	Дело № 1129	1961 г.				
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		114.55	113.36	113.34					
		П Р И В Я З К А 							
		О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер		Т Р У Б							
Крышка нет.		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.		200	кер.	200	кер.				
Дно земля		Институт проектирования промышленного строительства						Сектор изыскан.	
Скобы нет.		Объект 3-д керамических изделия "Кроснис"							
Наличие воды		Инв. №	Нач. сектора		Яненас		Исполнитель		
Наличие газа			Рук. группы		Леонавичюс		Проверил		
Год строительства		Дата	Исполнитель		Наручис		Бинките		
		5. IV. 1961г.	Копировал		Томкевичене		Рисовал		
			Проверил		Бинките		Рисовал		