




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец №5/262	Город Вильнюс	Номенклатура планшета 3727	Дело №	1960				
Чертеж колодца М 1:25 108.96  Н2=107.04 Н1=107.07 Н2=107.06 106.79 1 300 100 107 300 3 		Отметки		ПРИВЯЗКА  2 К.Н					
		Крышка	Лотка			Труб			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
108.96	107.07	107.04	107.06						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца матер		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.	
Стены бет.									
Дно бет.									
Скобы 3		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий			
		Объект Топографические изыскания хлебозавода №4							
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист				Яненас	
Наличие газа				Рук. группы		4.05		Галинговский	
Год строительства		Дата		Копировал		Выполнил		Свигорис	
		1960.х.		Проверил		Финишис		Одмините	