

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № II/1


Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3731

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
II. 42	III. 17	III. 12		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Крышка нет.

Стены бет.

Дно земля

Скобы нет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Объект 3-д керамических изделий „Кроснис“

Инв. №

Нач. сектора

Яненас

рук. группы

Леоновичюс

Исполнитель

Нарушис

Дата

Копировал

Томкевичене

3. IV. 1961г

Проверил

Бинките

Л. Яненас

Л. Леоновичюс

Н. Нарушис

Т. Томкевичене

Б. Бинките