

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 2/122	Город Вильнюс	Номенклатура планшета 3731	Дело № 1129	1961 г.															
Чертеж колодца М 1:25		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 145 619 219">Крышка</th> <th colspan="2" data-bbox="619 145 826 219">Лотка</th> <th colspan="2" data-bbox="826 145 1037 219">Груб</th> </tr> <tr> <th></th> <th data-bbox="619 219 722 230">у входа</th> <th data-bbox="722 219 826 230">у выхода</th> <th data-bbox="826 219 930 230">подкл. №</th> <th data-bbox="930 219 1037 230">подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 230 619 622">110.49</td> <td data-bbox="619 230 722 622">108.59</td> <td data-bbox="722 230 826 622">108.60</td> <td data-bbox="826 230 930 622"></td> <td data-bbox="930 230 1037 622"></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Груб			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	110.49	108.59	108.60			П Р И В Я З К А	
		Крышка	Лотка		Груб															
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																
110.49	108.59	108.60																		
О П И С А Н И Е																				
Состояние колодца и матер		Т Р У Б																		
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №												
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.											
Стены бет.		150	кер.	150	кер.															
Дно бет.		Институт проектирования промышленного строительства																		
Скобы 3		Объект 3-г Керамических изделий "Краснос"																		
Наличие воды -		Инв. №	Нач. сектора		Яненас		Яненас													
Наличие газа -			Рук. группы		Лернавичус		Лернавичус													
Год строительства		Дата	Исполнитель		Нарушис		Нарушис													
			Копировала		Рудолевич		Рудолевич													
		1961. IV. 3.	Проверила		Бинките		Бинките													