

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>II/1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>3731</u>	Дело № _____	19__ г.
--------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	---------

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.42	111.17	111.12		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная нет		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кер	200	кер				
Дно кирп. бет. зсмля		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет		Объект з-д керамических изделий "КРОСНИС"							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель *		Чертил
Наличие газа		Дата	3 17 1961		Проверил		Геодезист		Нарушил
Год строительства 19									