

Šul. № 22 (13)	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Liekmėnų</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius																																																																																	
Šulinio brėžinys M1:25; MI:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>110.93</td> <td>107.73</td> <td>107.59</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	110.93	107.73	107.59			PRIRIŠIMAS 																																																																				
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																																			
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																																		
110.93	107.73	107.59																																																																																				
		APRAIŠYMAS <table border="1"> <tr> <th>Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <td>Dangtis <i>beton</i></td> <td colspan="2">įėjimas</td> <td colspan="2">išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td>Sienos <i>betono</i></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas <i>betono</i></td> <td>150</td> <td><i>ker</i></td> <td>200</td> <td><i>ker</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės <i>6</i></td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis <i>nė</i></td> <td colspan="8">Objektas:</td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis <i>nė</i></td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="2">Braiže</td> <td colspan="3"><i>Šeščiūnė</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI								Dangtis <i>beton</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas <i>betono</i>	150	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>					Lipynės <i>6</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								Esamo vandens kiekis <i>nė</i>	Objektas:								Esamų dujų kiekis <i>nė</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.	Data	Vykde		Braiže		<i>Šeščiūnė</i>					Tikrino						
Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI																																																																																					
Dangtis <i>beton</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																															
Sienos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																														
Dugnas <i>betono</i>	150	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>																																																																																		
Lipynės <i>6</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																																					
Esamo vandens kiekis <i>nė</i>	Objektas:																																																																																					
Esamų dujų kiekis <i>nė</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																		
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.	Data	Vykde		Braiže		<i>Šeščiūnė</i>																																																																																
		Tikrino																																																																																				