




Šul. №№ <u>533/22</u>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>duobėnų</u>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius																																																																															
Šulinio brėžinys MH:25; MI:59		Altitudės		PRIRIŠIMAS																																																																																
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																															
			jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																														
		110.06	108.28	108.26																																																																																
																																																																																				
		APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <td>Šulinio medžiaga ir stovis</td> <td colspan="8">VAMZDŽIAI</td> </tr> <tr> <td>Dangtis <u>betonas</u></td> <td colspan="2">Įėjimas</td> <td colspan="2">Išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td>Sienos <u>betonas</u></td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas <u>betonas</u></td> <td>150</td> <td>ker</td> <td>150</td> <td>ker</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės 2</td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis <u>nėra</u></td> <td colspan="8">Objektas: <u>500 ATE požeminis žemės</u></td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis <u>nėra</u></td> <td>Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19 m.</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Vykde</td> <td colspan="2">Braiže</td> <td colspan="3">Guo linie</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI								Dangtis <u>betonas</u>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos <u>betonas</u>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas <u>betonas</u>	150	ker	150	ker					Lipynės 2	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								Esamo vandens kiekis <u>nėra</u>	Objektas: <u>500 ATE požeminis žemės</u>								Esamų dujų kiekis <u>nėra</u>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Vykde		Braiže		Guo linie					Tikrino				
Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI																																																																																			
Dangtis <u>betonas</u>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																													
Sienos <u>betonas</u>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																												
Dugnas <u>betonas</u>	150	ker	150	ker																																																																																
Lipynės 2	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																																																																			
Esamo vandens kiekis <u>nėra</u>	Objektas: <u>500 ATE požeminis žemės</u>																																																																																			
Esamų dujų kiekis <u>nėra</u>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																
Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Vykde		Braiže		Guo linie																																																																														
		Tikrino																																																																																		