




Šul. № № <i>435/51</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Linkmenų</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
 	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		
		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	
	110,38		108,63			
 <i>Linkmenų g.</i>						
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI				
Dangtis <i>beton</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.	
	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos <i>betono</i>			150	<i>ker</i>		
Dugnas <i>betono</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius					
Lipynės 2	Objektas: <i>Linkmenų g. Spec ATK požeminis atis</i>					
Esamo vandens kiekis <i>už</i>	Invent. №	Sk. viršininkas				
Esamų dujų kiekis <i>už</i>	Data	Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 m.		Vykde		<i>Sevolaitis</i>		
		Braizė				
		Tikrino				