



<u>Vanolentiekio</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) 222 KORTELE <u>3739</u> (Planšeto nomenklatura)
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Širvintų</u> (Gatvė)	

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	0.65		108.20	
Žemė		grunt.		000	108.20	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	1.50	1.95	106.25	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	25	Viršus 1.03 Apačia	107.17	
	Nr. 2	ketin.	100	Viršus 1.03 Apačia	107.17	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. PI-3/1.7.25...

Sudarė	10.25 Petauskas
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	Alvydas
	(parašas) (pavardė)

1982 m. ... mėn. 26 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)