

3742

Форма 55 гс

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <i>(49)182</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Сулборг - Лешимо</i>	Лето №	19 <i>60</i> г.	
<p>Чертеж колодца М. 1: 50 по А-А</p>		Отметки		<p>гн. 10/25</p>		
		Крыши	Дно			Трубы
		108.07	105.72	1) 106.07 2) 106.07 3) 106.07 4) 106.05		
<b>О П И С А Н И Е</b>						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<u>Чугун</u>	Магистр.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	<u>Кирпич. бетон.</u>	Подкл.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =
Дно	<u>Бетон</u> <i>зрубит.</i>	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =
Скобы	<u>Чугун</u> <i>3</i>	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий	
Налич. воды		Объект <i>3235</i>				
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Уоце</i> <i>Шляковски</i> <i>Даршев</i>		
		Дата	Рук. группы			
		2.1.61 з.	Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			