

№ кол. № 113 сеть: Канализации

улица: Салтанишкю

№ дела

год 1958


г. Вильнюс

Чертеж колодца
№ 1:25



Отметка

Привязка

| крышка | лотка | | труб | |
|--------|---------|----------|----------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 110.17 | 106.47 | 106.41 | 106.82 | |



Описание



| состояние колодца и мат. | труб | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------|--------|
| | вход | | выход | | подкл. № | | подкл. № | | |
| крышки | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| стены | кирп. | 150 | кер. | 150 | кер. | 100 | чуг. | | |
| дно | бет. | Отдел №8 Строительства и Архитектуры | | | | | | | |
| окабы | ст. ф19 6 шт. | Объект: Гормолзавод | | | | | | | |
| налич. воды | | инв. № | рук спец. бриг. | [Signature] | | Папенышев | | | |
| налич. газа | | | исполнитель | [Signature] | | Деруш | | | |
| год строит. | 1952. | дата | копировал | [Signature] | | Палабонская | | | |
| | | ноябрь | | | | | | | |
| | | 1958 | | | | | | | |