

42

3743

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>182</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Шешкичус</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.07	105.02	103.17		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б							
					Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.					150	кер.	300	кер.				
Дно кирп. бет.												
Скобы <u>жир.</u>					Институт проектирование городского строительства							
					Отдел изысканий							
					Объект <u>3290</u>							
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист				<u>1009.12</u> <u>Вильнюс</u> <u>Вильнюс</u>		
Наличие газа						Рук. группы						
Год строительства 19					Дата	Исполнитель						
					19-11-62	Чертил						
						Проверил						