

3744

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 33-101	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кежисо</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка			Труба			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
		105.94	101.76	101.74					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б						
			Вход		Выход		Подкл. №		
Крышка <u>чугунная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
			200	чуг	200	чуг			
Стены <u>кирп. бет.</u>									
Дно <u>кирп. бет.</u>									
Скобы <u>р. 9</u>									
Наличие воды —									
Наличие газа —									
Год строительства 19									
			Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий		
			Объект <u>3290</u>						
			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
			Дата	Чертит		Проверил		Исполнитель	
			1962.12.12	[Signature]		[Signature]		[Signature]	