

Fekalinės kanalizac. šulinio

Nr. (10) 144 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kestučio

3744

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		104,41	Ar yra vandens? ...
Siena			0,00	104,41	Ar yra dujų? ...
Sienos	Plastm.				Paatašos
Dūgnas	Plastm.	500	4,36	1000,5	
Vamzdžiai	Nr. 1	Flexoren	175	Viršus Apačia	4,16 100,25
	Nr. 2	Flexoren	235	Viršus Apačia	4,36 100,05
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10082...
					Sudarė <i>[Signature]</i> Venclovas (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> Venclovas (parašas) (pavardė)
					20.00 m... 12... mėn. 19. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)