




3744

ВОДОПРОВОД	Колодец № 30-185	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Кестеню</i>	Лето №	19__ г.
-------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------	---------



Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
102.81	100.35	100.65



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<i>Чугун</i>	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.	"	$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	<i>Кирпич. бетон.</i>		Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Дно	<i>Бетон. грунт.</i>	Разводящая		$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Скобы	<i>Чугун 5</i>		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Год строит.	19					
Налич. воды	<i>ниче</i>					
Налич. газа	<i>ниче</i>					

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект <i>3290</i>			
Инв. №	Гл. геодезист	<i>Мисолис</i>	
	Рук. группы	<i>Даскус</i>	
Дата <i>1962.11.12</i>	Исполнитель	<i>Милинис</i>	<i>Милинис</i>
	Чертил	<i>Милинис</i>	
	Проверил		