

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <i>(19) 41</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Мигурина</i>	Лето № _____	19 <i>60</i> г.	
<p>Чертеж колодца М. 1:50 по А-А 109.18</p>		Отметки		<p>П Р И В Я З К А</p>		
		Крыши	Дно			Трубы
		109.18	106.53	1) 106.82 2) 106.80 3) 106.82		
<b>О П И С А Н И Е</b>						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. <i>зручий.</i>	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун <i>6 шт</i>					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Объект <i>3235</i>						
Инв. №	Гл. геодезист			<i>Уоде</i> <i>Шлякобин</i> <i>Даршев</i>		
	Рук. группы					
	Исполнитель					
Дата <i>31.12.60г.</i>	Чертил					
	Проверил					