

-5-

-5-

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kestacio

(Miestas)

(Gatvė)

Nr. (5) 53^a KORTELE

3744

(Planšto abmenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Sėdiz 90

Vertikalinis

Horizografinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107,39	Ar yra vandens?
Zemė			0.00	107,39	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3.80	103,59	Rekonstruokles 2000. 11.
Vamzžiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus Apačia 3.95	103,44
	Nr. 2	Flexoran	175	Viršus Apačia 3.95	103,44
	Nr. 3	Ker	150	Viršus Apačia 1.97	105,42
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 21-2-100-82.
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					20.00 m... 12... mėn 12.
					(Inginio tyrinėjimo data)