




<u>Vandent.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Kąstučio</u> (Gatvė)	Nr. () <u>82</u> KORTELE <u>3744</u> (Planšeto nomenklatūra)				
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis 	Horizontalinis 					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	ket.	650	[hatched]	106.67	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	[hatched]	[hatched]	[hatched]	[hatched]	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.	[hatched]	[hatched]	[hatched]	Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	2,10x1,90	2,43	104,24	Pastabos	
Vamzdužiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,10	104,57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>5.0.5.03</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 2005 m. ... 05 ... mėn. 03 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	50	Viršus 2,10	104,57	
	Nr. 3	ket	50	Viršus 2,10	104,57	
	Nr. 4	PE	32	Viršus 2,10	104,57	
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		