

-6-

ITI Nr. 91^c

Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. (4) 93 KORTELE

(Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)

Vilnius Kestutis 3744

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>neha</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		106.39	
Žemė			0.00	106.39	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	2.36	104.03	Pastabos <i>rekonstrukcija</i> <i>2000.11</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.36	104.03
	Nr. 2	Flexoran	140	Viršus 2.43	103.96
	Nr. 3	PE	100	Viršus 0.73	105.66
	Nr. 4	PE	100	Viršus 0.73	105.66
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. *21-2-10083*

Sudarė *Vandrom* (parašas) (pavardė)

Patikrino *J. Jankauskas* (parašas) (pavardė)

2002 m. ... *12* ... mėn. *12* d. (Inžiniero tyrinėjimo data)