



3745

КАНАЛИЗАЦИЯ Колодец № (53)112 Город Вильнюс Улица Мюльриша Дело № _____ 1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А
104.82



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.82		102.79		

П Р И В Я З К А



ул. Савану

ул. Мюльриша

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	В х о д		В ы х о д		П о д к л. №		П о д к л. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп бет.			150	кер				
Дно кирп бет.								
Скобы								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
	Инв. №	Гл. геодезист						Уложен Шляховским Дарисев
		Рук. группы						
		Исполнитель						
		Чертил						
	Дата	2.1.60		Проверил				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3235