



3745

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № (14) 113Город ВильнюсУлица Микрушка-Сака


Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25по А-А
105.02

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №
105.02	101.09	101.06	101.44	

П Р И В Я З К А

территория
костела

2 км 28/16

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 8 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
560x520	кирп.	590x520	кирп.	100	кер		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3235

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Исполнитель		Проверил
	Рук. группы	Чертит		Исполнитель	Чертит	
			2.1.60г.			

Подпись
Шляховский
Парисев