


Vandentietis camera
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius satolų
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (20) 115 KORTELE
3745
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket	0.65		104.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	104.99	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	250x192	2.62	102.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.27 Apačia 102.72	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.27 Apačia 102.72	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2.27 Apačia 102.72	
	Nr. 4	bet	150	Viršus 2.27 Apačia 102.72	
	Nr. 5	pl	50	Viršus 2.27 Apačia 102.72	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>21-212966</u>
					Sudarė <u>Spicecu</u> - (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>CSE</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>84</u> m... <u>02</u> ...mėn...d.
					(Inginio tyrinėjimo data)