

3745

Форма 55 гс


ВОДОПРОВОД

Колодец № 16/115Город ВильнюсУлица Мигуриша - Сакалу

Лето №


19 60 г.Чертеж колодца
М. 1:50

по А-А



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
104.84 ✓	102.34 ✓	1) 102.62 ✓ 2) 102.57 3) 102.60 4) 102.62



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. <u>грунт</u>	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун 3 шт					
Год стронт.	19	Разводящая	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительстваОтдел
изысканийОбъект 3235

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

31.12.60г.

Могие
Шибасов
Дарин