






Канализация	Колодец № <u>141</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пенячье</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка			Т р у б				
		у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №				
		106.39	104.29	103.56	103.59					
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т р у б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
			150	кер.	150	кер.	150	кер.		
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы <u>3шт.</u>										
Наличие воды										
Наличие газа										
Год строительства 19-										
			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий					
			Объект <u>3290</u>							
Инв. №			Гл. геодезист						1009 и е	
			Рук. группы						В а ч а е	
Дата			Исполнитель						Исх. №	
			Чертил						Исх. №	
17.11-62			Проверил						Исх. №	
			Исх. №						Исх. №	