





3745

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>174</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мизурича</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка			Тру б			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
105.78	104.00	103.93							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>Чев.</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	Кер.	150	Кер.				
		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
		Объект <u>3290</u>							
Инв. № _____ Дата <u>17.11.62</u> Проверил _____		Гл. геодезист				1003ис			
		Рук. группы				Дачис			
		Исполнитель				Инж. Р. Р. Р. Р. Р.			
Чертил _____ Проверил _____		Чертил				Инж. Р. Р. Р. Р. Р.			
		Проверил				Инж. Р. Р. Р. Р. Р.			