




3745

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>23-18</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мигурина</u>	Дело №.....	19 <u>62</u> г.			
<p>Чертеж колодца М 1: 50</p> 		О т м е т к и		<p>П Р И В Я З К А</p> <p><u>Ул. Мигурина</u></p> 				
		Крышка	Лотка			Тру б		
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
	105.40	101.34	101.33					
О П И С А Н И Е								
<p>Состояние колодца и матер.</p> <p>Крышка чугунная</p> <p>Ступи кирпич. бет.</p> <p>Дно кирп. бет.</p> <p>Скобы <u>8</u></p> <p>Наличие воды</p> <p>Наличие газа</p> <p>Год строительства 19</p>			Т Р У Б					
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
200	<u>кер</u>	200	<u>кер</u>					
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Объект <u>3290</u>								
Инв. №	Гл. геодезист				Имя		Фамилия	
	Рук. группы				Имя		Фамилия	
	Исполнитель				Имя		Фамилия	
Дата	Чертил				Имя		Фамилия	
<u>11. IX.</u>	Проверил		Имя		Фамилия		Имя	
	Проверил		Имя		Фамилия		Имя	