

23

3745

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 37

Город Вильнюс


Улица Ленина

Дело № _____

19 67 г.

Чертеж колодца
М 1:50


A-A



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
106.83	102.81	102.76	103.50	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы зрл. 8 смб.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	1.08	кирп.	200	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3285

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		
	Чертил		
Год строительства	Проверил		