

3745

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1/31

Город Вильнюс

Улица Сакану - Лешино


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А

106.83



2) 102.76


3) 103.03



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №1	подкл. №
106.83	103.03	102.76	103.59	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены <u>кирп бет.</u>
Дно <u>кирп. бет.</u>
Скобы <u>9 мет</u>
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл №1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	550x1120	кирп.	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3235

Инв. №	Гл. геодезист		<u>Мозис</u>	
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			<u>Ивановский</u>
	Чертил			
2.1.60г.	Проверил			