

6

3746

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>131</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ленина</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. № 2			подкл. №
105.37	103.37	103.38	103.37			

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>4шт.</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19				Т Р У Б							
				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
150		кер.		150		кер.		300		кер.	
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий			
Объект <u>3290</u>											
Инв. №		Гл. геодезист				<u>1009 ие</u> <u>Ф. в. м. е</u> <u>Разрешено</u>					
Дата		Рук. группы									
		Исполнитель									
		Чертил									
17.11-62		Проверил									