

**КАНАЛИЗАЦИЯ**

Колодец № 141


Город Вильнюс

Улица Леличо

Дело № \_\_\_\_\_

19 61 г.


Чертеж колодца  
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.44	99.97	99.97		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы <i>мст. 9 шт.</i>
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	400	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3235

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	<i>[Signature]</i>	<i>Визирюков</i>
	Чертил		
	Проверил		