3746

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 13/142

Город Вильнюс | Улица Сантошкио | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50





Отметки

Крыши	Дно	Трубы
104.19	101.67	1,2) 102.04

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2) d= 100 чуг. ~~жел.~~		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	~~Бетон.~~ Грунт	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 5					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №			
	Гл. геодезист	Подпис	
	Рук. группы	Подпис	
	Исполнитель	Подпись	
Дата 4.8.62г.	Чертил	"	"
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3330-5000