



15 3746


Канализация Колодец № 83 Город Вильнюс Улица Петухо Дело № 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106,05	102,50	102,47	d ₃ =102,65 d ₄ =102,50 d ₅ =104,67	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	200	кер.	d ₃ =150 d ₄ 150	кер.	d ₅ 450 d ₆ 50	кер.
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Скобы <u>Тшт.</u>	Объект <u>3290.</u>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		<u>10.09.62</u> <u>Дегие</u> <u>Вильнюс</u>
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил				
Год строительства 19	17.11.62							