




3747

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 123-11	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Вербас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и				
		Крышка	Лотка		Трубы	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
	101.71	99.30	99.29			
		П Р И В Я З К А				
						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Степы кирпич. <u>бет.</u> Дно кирпич. <u>бет.</u> Скобы <u>4</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б				
		Вход		Выход		Подкл. №
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
	150	чуг.	150	чуг.		
		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>3290</u>				
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Дата	Черт.		Проверил		Проверил	
1962.11.14	[Signature]		[Signature]		[Signature]	