

-20-

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizacijos šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavidinimas)

Nr. (39) 122 KORTELE

Vilnius Kestučio
Miestas (Gatvė)



3747
(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Liopynės ... met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102.01	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	102.01	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos. <i>elektr.</i>
Dugnas	bet.	1000			2000. 11.
Nr. 1	Ker	150	Viršus		... n. ker.
Nr. 2	Flexoren	175	Apačia 2,34	99.67	
Nr. 3	ket	100	Viršus		AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4	Ker	150	Apačia 2,42	99.59	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 01.7.10082.
Nr. 6			Apačia 2,10	99.91	Sudarė <i>Vandlov</i>
Nr. 7			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia 2,34	99.67	Patikrino <i>Isin</i>
			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		20.00 m ... 12.00 m ... 12.00 m
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		